

# VALOPEILIT

## HOITO-OHJE



### YLLÄPITOPUHDISTUS

Puhdista peili lämpimällä vedellä kostutetulla säämiskällä ja kiillota pehmeällä, nukkaamattomalla kankaalla. Peilipintojen puhdistamiseen voit käyttää myös lasiaineita. Älä käytä hankausaineita.



### KIERRÄTYS

Toimita peili lähimpään SER kierrätyspisteeseen.

